PASSIVOX L



LIQUIDE POUR LE DÉCAPAGE

DES CORDONS DE SOUDURE SUR ACIER INOXYDABLE



Elimine les marbrures, bleuissements, les couches d'oxydes et de calamine



Action rapide, utilisation exclusivement au bain



Fonctions décapante et passivante

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE : liquide MASSE VOLUMIQUE : 1125 g / I **COULEUR** : incolore **RÉACTION CHIMIQUE** : Acide fort pH PUR : 0,2

ODEUR : Acide caractéristique

TENSION SUPERFICIELLE à 20 % : 31,5 dynes/cm **TENSION SUPERFICIELLE pur** : 33,9 dynes/cm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Satisfait aux exigences pour le décapage des aciers inoxydables austénitiques utilisés en milieu marin ou nucléaire et aciers résistant aux acides.

Elimine les marbrures, bleuissement se produisant lors des opérations de soudure, dissout les couches d'oxydes et de calamine, de silices.

- . Les composants du produit apportent une double fonction :
 - fonction décapante permettant le dérochage de la surface au niveau du cordon et des différentes zones de chaque côté du cordon de soudure.
 - fonction passivante dans l'attaque du métal de base lors du dérochage permettant en fonction du type d'inoxydable, de moduler le temps de
- . Permet d'obtenir des surfaces propres et brillantes et rendre le métal soudé plus résistant à la corrosion.

SPECIFIQUE POUR LES PROFESSIONNELS DES ATELIERS **DE TRAITEMENT DES INOX:**

Ateliers de maintenance

Ateliers d'usinage et de soudure des aciers inoxydables

Ateliers de chaudronnerie

Ateliers de métallerie

Constructeurs, réparateurs rénovateurs de matériels, tuvauteries en agroalimentaire, laiteries, salaisons,

Constructions navales

RATICIDES

Tuyauteurs

de mobiliers, installations, cuveries, industries abattoirs, ateliers vinicoles, ateliers de conditionnement de boissons













Z.A. NEVERS ST ELOI – 27, Rue des Grands Prés – 58000 NEVERS – France - SRET : 408 432 417 00017 – RCS 968140 w.prodic-diffusion.com — info@prodic-diffusio

INSECTICIDES

LUBRIFIANTS

PHOSPHATANT **PROTECTEURS** REPULSIFS

DECAPANTS AEROSOLS

DEGRAISSANTS DESINFECTANTS

GRAISSES SURFACES CARROSSERIES

TRAITEMENTS

MODES ET DOSES D'EMPLOI

ATTENTION:

A) Au préalable, se munir des équipements de protection individuels nécessaires et observer les recommandations de sécurité (Gants, tenue de protection, masque)

B) Eliminer à l'aide d'une brosse métallique en inox, les parties non adhérentes des cordons de soudure

S'utilise pur ou dilué à raison de 1 partie de produit pour 1 partie d'eau par immersion dans un bac polyéthylène. Ensuite, rincer abondamment à l'eau claire de préférence déminéralisée, non chlorée, en brossant si nécessaire pour éliminer la pâte de décapage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

NOTA: La durée de contact du produit avec la surface à décaper varie notamment avec les éléments suivants:

- caractéristique de composition de l'acier inoxydable (binaire, ternaire, complexe) selon teneur en chrome de l'acier (supérieur à 12 %) par exemple, acier 18/8 en molybdène, teneur en carbone, présence du nickel, cuivre, silicium, titane ou d'autres éléments.
- procédé de soudage (MIG, TIG, ARC ...)
- énergie, température au niveau de soudage (les zones de température au niveau du cordon de soudure pouvant varier de 600 à 1300°C. (Voir nota 2 ci-après)
- épaisseur, largeur du cordon de soudure.
- épaisseur du métal soudé.

Effectuer un essai préalable à la touche sur une partie du métal à traiter pour déterminer en fonction de l'état de surface, le temps de contact nécessaire.

A titre d'indication, le temps de contact peut varier de 30 minutes à 2 heures.

NOTA 2 : une température de soudage trop élevée se traduit par l'apparition d'incrustations noires dans le cordon. Ces dépôts charbonneux sont, de par nature, difficiles à éliminer totalement. Il convient en conséquence, de réduire l'intensité afin de réduire ce phénomène de "brûlage" défavorable à l'aspect du cordon après décapage.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation en gel réalisée en eau désionisée de composés fluorés acides en présence d'acides minéraux. NOTA: Exempt d'acide CHLORHYDRIQUE et d'ions CHLORE.

RECOMMANDATIONS



DANGER

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des

H335 Peut irriter les voies respiratoires

P260 Ne pas respirer les poussières /fumées /gaz /brouillards /vapeurs /aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'éau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime er porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTPOISON/un médecin/... P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Utilisations réservées aux professionnels

RENFERME DE L'ACIDE NITRIQUE et du BIFLUORURE D'AMMONIUM

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas utiliser à haute température, température d'application : Entre + 5 et + 50 °c Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiqu

Protéger du gel au stockage. NE PAS STOCKER AU CHAUD Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé par le produit.

Ne pas mettre au contact d'alliages légers ou du verre.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Dans les ateliers mixtes, travaillant à la fois des métaux ferreux et des aciers inoxydables ou utilisant des outillages communs aux deux types de métaux (plieuse, cintreuse, guillotine, meuleuse, etc...), il est recommandé avant de procéder au décapage des surfaces et cordons de soudures, d'effectuer <u>toujours</u> au préalable un nettoyage, dégraissage décontaminant à l'aide du nettoyant décontaminant acide cf ref 0542 afin d'éliminer des poussières ferreuses, oxydations, suivi d'un rinçage complet avant de procéder à l'application de la pâte.

